

■陈丽爱说，水淹及洗肾机底座部位。



(檳城9日訊) 佛義第一洗腎中心在大水災中遭水淹，15台洗腎機也无可幸免泡水，目前仍在检查有关洗腎機是否损坏。

该中心坐落文西阿都拉路，大水灾当天，水淹到洗腎機底座部位。

该中心护士长陈丽爱今日接受《中国报》访问时说，目前已检查及清理的3台洗腎機，仍能操作，接下来会继续进行检查。

她说，一台洗腎機要价4

## 佛義第一洗腎中心 15洗腎機泡水或受損

万令吉，希望所有洗腎機都能正常运作，否则要大花一笔钱。

“能修的，我们希望能修好，若不能修的，则需要换新的。”

她也说，该中心有为洗腎機购买保险，但目前不

晓得若被水泡坏，是否会获得赔偿。

此外，她指出，该中心的41名患者，已被安排到其它洗腎中心，包括佛义第二洗腎中心、狮子会洗腎中心及檳城中央医院洗腎。